SBAP001:n rajoitukset

On tärkeää varmistaa, että oikea diagnoosi on tehty ennen tämän korjaussarjan asentamista. Alla olevat vikakoodit ovat vain suuntaa-antavia. Myös muita valmistajakohtaisia koodeja voi esiintyä, mikä voi edellyttää lisävianmääritystä.

Seuraavat vikakoodit edellyttävät koko säiliöyksikön vaihtoa siihen kuuluvine komponentteineen. Pelkkä pumppuyksikön vaihto ei näissä tapauksissa ole riittävä.

- **P20F6 –** Pelkistimen lämmitin A, suorituskyky – usein vika säiliön tai putkiston lämmityselementissä.
- **P20B9 –** Pelkistinsäiliön lämpötila-anturin piiri, alue/suorituskyky – anturi viallinen tai sallitun toiminta-alueen ulkopuolella.
- **P204C –** Pelkistimen lämpötila-anturin piiri, alhainen signaali – vika anturissa tai johtosarjassa.
- **P20BD –** Pelkistimen injektorin piiri avoin – injektori irti, viallinen tai katkos piirissä.
- **P2047–P2049 –** Pelkistimen injektorin piirin viat – yleisiä ohjauksen tai aktivoinnin häiriöitä.
- **P207F –** Pelkistimen laatu, suorituskyky – usein aiheutuu kontaminoituneesta ureanesteestä tai virheellisistä anturitiedoista.

Myös sisäisen piirilevyn (PCB) vauriot edellyttävät koko säiliöyksikön vaihtoa. Yleisin syy tämän tyyppisille vaurioille on ureanesteen sisäinen vuoto.

Esimerkki kiteytyneestä nesteestä piirilevyllä:



